




KWALITEITSVERLIES VAN MOTOROLIE

De informatie in dit supplement vormt een aanpassing op de informatie in de Instructieboeken van onderstaande modellen en motoruitvoeringen:

FIAT / LANCIA / ALFA ROMEO


1.3 MJ DPF

MOTOROLIEKWALITEIT ONVOLDOENDE

Het lampje  gaat knipperen (op enkele uitvoeringen verschijnt ook een melding op het display) als het systeem motorolie van onvoldoende kwaliteit constateert. Het knipperen van dit lampje duidt niet op een defect aan de auto, maar geeft aan dat door het normale gebruik van de auto de olie moet worden ververs. Als de motorolie niet wordt ververs, dan gaat na het bereiken van een tweede drempel voor het kwaliteitsverlies, ook het lampje  branden en wordt het motortoerental beperkt tot 3000 t/min.

Als de motorolie dan nog niet wordt ververs, wordt na het bereiken van een derde drempel voor het kwaliteitsverlies, het motortoerental beperkt tot 1500 t/min om schade aan de motor te voorkomen.



ATTENTIE! Om schade aan de motor te voorkomen wordt aangeraden de motorolie te verversen, zodra het lampje  knippert. Wendt u tot het Servicenetwerk.

Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. - B. U. After Sales Importeur voor Nederland:

Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. - Singaporestraat 92-100 - 1175 RA Lijnden

Druknummer 603.97.645 NL - 02/2010 - 1^e editie

Gedrukt door Hoogcarspel Grafische Communicatie - Middenbeemster